

Evaluierung Krankenhausbrand

Brandschutzkonzept und Brandschutzeinrichtungen, Abwehrender Brandschutz, Evaluierung der vorbeugenden Maßnahmen



OBR Dipl.-Ing. Dietmar Grabinger

Gliederung



- 1. Einleitung
- 2. Objekt
- 3. Alarmierung
- 4. Einsatzablauf
- 5. Evaluation VB-Maßnahmen
- 6. Fazit

Objekt





Objekt





Objekt





Gliederung



- 1. Einleitung
- 2. Objekt
- 3. Alarmierung
- 4. Einsatzablauf
- 5. Evaluation VB-Maßnahmen
- 6. Fazit



- Alarmierung durch BMA 01:02 Uhr
- Stichwort B1_BMA














- Alarmierung durch BMA 01:02 Uhr
- Stichwort B1_BMA
- Anruf Bestätigtes Feuer in einem Patientenzimmer 01:13 Uhr
- Brandereignis im 10. OG des "Bettenhauses"
- Erhöhung des Stichworts auf B2_Großobjekt

Alarmierung weiterer Kräfte im Einsatzverlauf











Dietmar Grabinger

München 22.11.2019

Gliederung




- 1. Einleitung
- 2. Objekt
- 3. Alarmierung
- 4. Einsatzablauf
- 5. Evaluation VB-Maßnahmen
- 6. Fazit



- Wegeführung
 - Zugang über den Eingangsbereich
 - Vertikale Entwicklung über Feuerwehraufzug und den Treppenraum








- Wegeführung
 - Zugang über den Eingangsbereich
 - Vertikale Entwicklung über Feuerwehraufzug und den Treppenraum
 - Horizontal vom Aufzugsvorraum in den Stationsbereich











- Wegeführung
 - Zugang über den Eingangsbereich
 - Vertikale Entwicklung über Feuerwehraufzug und den Treppenraum
 - Horizontal vom Aufzugsvorraum in den Stationsbereich
- Depotgeschoss
 - Einrichtung eines Depotgeschosses im 9.
 OG (Brandereignis im 10. OG)
 - Im weiteren Einsatzverlauf hier Einrichtung der Patientenablage








- Brandbekämpfung
 - Entwicklung über den Vorraum in den notwendigen Flur
 - Tür zum Brandraum stand offen
 - Flur bis Hüfthöhe stark verraucht
 - Im Brandraum wurde ein Feuerlöscher aufgefunden
 - Vornahme Wandhydrant
 - Abluftöffnung geschaffen Überdruckanlage Aufzugsvorraum unterstützte Entrauchung
 - Person im Brandraum verstorben











- Menschenrettung
 - Keine bettlägerigen Patienten
 - Zimmertüren alle zu
 - Mehrere Trupps zur Menschenrettung im Stationsbereich
 - Patientenzimmer verraucht Fenster nicht erkennbar
 - Räumung zeitnah abgeschlossen <10 min



- Patientenablage
 - Einrichtung einer Patientenablage
 - Depotgeschoss (9. OG) im Aufzugsvorraum
 - Betreuung der 25 Patienten Sichtung durch den Rettungsdienst und Klinikpersonal
 - 21 grün
 - 4 gelb (Rauchgasintoxikation)
 - 1 Brandtoter (Patientenzimmer)







- Betreuung und Versorgung Patienten
 - Freie Station mit gleichem Grundriss im 11.0G
 - Versorgung der Verletzten in der Klinik
 - Betreuung von Betroffenen durch den Notfallseelsorger







- Krankenhauseinsatzleitung
 - Klinikdirektorin
 - Ärztliche Leitung
 - Pflegedienstleitung
 - Technischer Leiter

 Enge Abstimmung der Feuerwehreinsatzleitung mit der Krankenhauseinsatzleitung

Gliederung



- 1. Einleitung
- 2. Objekt
- 3. Alarmierung
- 4. Einsatzablauf
- 5. Evaluation VB-Maßnahmen
- 6. Fazit







Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes

Evaluierungsbogen zu Maßnahmen des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes (Einsatzstellenbegehung)

2017-05

Ziel:

Ergänzung der bestehenden Statistiken um die Einsatzstellenpraxis



- Evaluationsablauf
 - relevantes Brandereignis
 - Einsatzleiter Informiert VB/G
 - VB/G nimmt Kontakt zum Geschädigten auf
 - Qualifizierte Einsatzstellenbegehung VB/G
 - Interview VB/G Einsatzleiter
 - Dokumentation an FW München

Auswertung erfolgt durch die FW München



- Brandbekämpfung
 - Entwicklung über den Vorraum in den notwendigen Flur
 - Tür zum Brandraum stand offen
 - Flur bis Hüfthöhe stark verraucht
 - Im Brandraum wurde ein Feuerlöscher aufgefunden
 - Vornahme Wandhydrant
 - Abluftöffnung geschaffen Überdruckanlage Aufzugsvorraum unterstützte Entrauchung
 - Person im Brandraum verstorben



- Brandbekämpfung
 - Entwicklung über den Vorraum in den notwendigen Flur
 - Tür zum Brandraum stand offen
 - Flur bis Hüfthöhe stark verraucht
 - Im Brandraum wurde ein Feuerlöscher aufgefunden
 - Vornahme Wandhydrant
 - Abluftöffnung geschaffen Überdruckanlage Aufzugsvorraum unterstützte Entrauchung
 - Person im Brandraum verstorben




- Brandbekämpfung
 - Entwicklung über den Vorraum in den notwendigen Flur
 - Tür zum Brandraum stand offen
 - Flur bis Hüfthöhe stark verraucht
 - Im Brandraum wurde ein Feuerlöscher aufgefunden
 - Vornahme Wandhydrant
 - Abluftöffnung geschaffen Überdruckanlage Aufzugsvorraum unterstützte Entrauchung
 - Person im Brandraum verstorben



- Brandbekämpfung
 - Entwicklung über den Vorraum in den notwendigen Flur
 - Tür zum Brandraum stand offen
 - Flur bis Hüfthöhe stark verraucht
 - Im Brandraum wurde ein Feuerlöscher aufgefunden
 - Vornahme Wandhydrant
 - Abluftöffnung geschaffen Überdruckanlage Aufzugsvorraum unterstützte Entrauchung
 - Person im Brandraum verstorben







- Menschenrettung
 - Keine bettlägerigen Patienten
 - Zimmertüren alle zu
 - Mehrere Trupps zur Menschenrettung im Stationsbereich
 - Patientenzimmer verraucht Fenster nicht erkennbar
 - Räumung zeitnah abgeschlossen <10 min




- Menschenrettung
 - Keine bettlägerigen Patienten
 - Zimmertüren alle zu
 - Mehrere Trupps zur Menschenrettung im Stationsbereich
 - Patientenzimmer verraucht Fenster nicht erkennbar
 - Räumung zeitnah abgeschlossen <10 min



- Menschenrettung
 - Keine bettlägerigen Patienten
 - Zimmertüren alle zu
 - Mehrere Trupps zur Menschenrettung im Stationsbereich
 - Patientenzimmer verraucht Fenster nicht erkennbar
 - Räumung zeitnah abgeschlossen <10 min





Gliederung



- 1. Einleitung
- 2. Objekt
- 3. Alarmierung
- 4. Einsatzablauf
- 5. Evaluation VB-Maßnahmen
- 6. Fazit



ARBEITSGEMEINSCHAFT
DER LEITER DER BERUFSFEUERWEHREN
in Nordrhein-Westfalen



Arbeitskreis Vorbeugender Brandschutz Der Vorsitzende

AKVB, Lievelingsweg 112, 53119 Bonn

Brandschutztechnische Anforderungen an Krankenhäuser Arbeitspapier für die Brandschutzdienststellen

Stand: 08.07.2011



3.4 Wände

Trennwände sind erforderlich zwischen Raumgruppen sowie zwischen Raumgruppen und anders genutzten Räumen. Sie müssen als raumabschließende Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Wände innerhalb von Raumgruppen, zwischen Patientenzimmern, zwischen Patientenzimmern und anderen Räumen, von Betriebsräumen und von Lagerräumen müssen als raumabschließende Bauteile feuerhemmend sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Die Anforderungen gelten nicht für Sanitärbereiche innerhalb eines Patientenzimmers.

Außenwände sowie Außenwandverkleidungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.



5.3 Rauchdicht und selbstschließend

Türen von notwendigen Fluren zu notwendigen Treppenräumen müssen rauchdicht und selbstschließend sein.

5.4 Dichtschließend

Türen in Wänden von notwendigen Fluren und Türen innerhalb einer Raumgruppe müssen dichtschließend sein.

Die Türen zu Patientenzimmern und Behandlungsräumen in einer Raumgruppe müssen über Freilauftürschließer verfügen. Dies gilt auch für Türen von Patientenzimmern und Behandlungsräumen an einem notwendigen Flur, sofern es betrieblich erforderlich ist, dass diese Türen häufig offen gelassen werden.



8.2.2 Brandschutzordnung, Anforderungen an das Personal

Betreiber haben im Benehmen mit der Brandschutzdienststelle eine Brandschutzordnung aufzustellen und bekannt zu machen. Die Brandschutzordnung spezifiziert u.a. das Evakuierungskonzept nach 9.2 in betrieblicher Hinsicht. In der Brandschutzordnung ist insbesondere festzulegen:

- die Aufgaben der/des Brandschutzbeauftragten,
- Festlegung der Alarmierungsstufen,
- die Aufgaben für das Personal mit Schwerpunkt des sicheren Verbleibs in geschützten Räumen oder der Rettung von Personen aus dem Gefahrenbereich in Abhängigkeit von der Alarmierungsstufe,
- die besonderen Aufgaben der Brandschutz- und Räumungshelfer in Abhängigkeit von der Alarmierungsstufe
- Regelungen über die Ausstattung von allgemein genutzten Räumen, insbesondere den Umgang mit Dekorationsgegenständen, die zum Beispiel im Rahmen religiöser oder im Brauchtum verankerter Feste verwendet werden,
- Verfahren zur Alarmierung von diensthabendem und dienstfreiem Personal (Erforderliche Verfügbarkeiten: mind. 3 Kräfte sofort, innerhalb 30 min.: Koordinierungsteam; Krankenhaus-Einsatzleitung gemäß KHGG).

Betriebliche Verfahrensweisen sind exemplarisch im Anhang beschrieben.







Dipl.-Ing. Dietmar Grabinger
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Abteilungsleiter Vorbeugende
Gefahrenabwehr und Koordinierung
Baumaßnahmen Feuerwehr

Telefon 02166 / 9989 - 2200 dietmar.grabinger@ moenchengladbach.de

Michael Hamacher, M.Eng. staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes

An der Eickesmühle 39 41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/133906 – 0 info@hamacher-brandschutz.de www.hamacher-brandschutz.de